

Montageanleitung Spannblech



- Schutzfolie vom Spannblech abziehen.
- Spannblech über G $\frac{3}{4}$ Schrauben der Vor- und Rücklaufanschlüsse schieben.



- Dichtung in Gußarmatur einlegen.
- Gußarmatur in die gewünschte Stellung bringen und Verschraubung anziehen.



- Oberes Blechende durch Drehen hinter die Glasleiste bringen.



- Spannblech im Bohrungsbereich leicht nach außen biegen und unteres Blechende durch Drücken in den Kollektorrahmen einrasten lassen.